

Řešení náročné opravy formy pro zákazníka

☐ *ZÁKAZNÍK*

HELLA AUTOTECHNIK NOVA S.R.O.


☐ *NÁZEV DÍLU*

2K KAS AUDI A6 – C8 DECKEL




Zadání opravy

- ☐ *POLOHA PRASKLINY NA POHYBLIVÉ STRANĚ BS (KRYCÍ DESKA) – KAV. RE*



- ☐ *VÝROBA POUZE PRAVÉHO TVARU (1/2 KRYCÍ DESKY)*
- ☐ *NÁVRH KONSTRUKCE UPEVNĚNÍ NA NOSNÝ RÁM*
- ☐ *DOPASOVÁNÍ NA STÁVAJÍCÍ FORMU*
 - ☐ *VNITŘNÍ ŠIBRY*
 - ☐ *VYHAZOVAČE*
 - ☐ *DĚLÍCÍ A TĚSNÍCI ROVINY*
 - ☐ *HORKÝ ROZVOD ... ATD.*




☐ *ROZMĚR DÍLU*

☐ *692 x 1176 x 310 mm*


☐ *HMOTNOST DÍLU*

☐ *820 kg*



- ☐ *POLOVINA PŮVODNÍHO TVARU*
- ☐ *PRASKLÝ TVAR BYL ODFRÉZOVÁN A BYLO ZHOTOVENÉ ZÁMKOVÁNÍ PRO SPOJENÍ S NOVOU POLOVINOU TVARU*


- ☐ *NOVÁ POLOVINA TVARU*
- ☐ *DOBA VÝROBY NOVÉHO TVARU
25 PRACOVNÍCH DNÍ*



☐ *LÍCOVÁNÍ NA LISE U ZÁKAZNÍKA*

☐ *DOBA TTRVÁNÍ 1 DEN*

☐ *VELKÝ VNITŘNÍ DVOJITÝ ŠIBR*




☐ 2 KAVITNÍ FORMA S OTÁČIVÝM STŘEDEM

☐ LÍCOVÁNÍ DĚLÍCÍ ROVINY NA 2 TVÁRNICE

☐ NOVÁ VLOŽKA

☐ ZRCADLOVÉ LEŠTĚNÍ

☐ DOBA TRVÁNÍ 4 DNY



□ *VÝSLEDEK OPRAVY FORMY*



*Děkuji za
pozornost a přeji
příjemný den.*

Ing. Martin Štěpanovský

@ stepanovsky@linaset.cz

Tel. +420 604 290 360

Web. www.linaset.cz